



АКТ N 2
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ЖИЛОГО МНОГOKBAPТИРНОГО ДОМА №69.
д.Богданино, ФЕРЗИКОВСКОГО Р-НА, КАЛУЖСКОЙ ОБЛ.

Комиссия в составе:

Техника С.И.Евсеевой, начальника жилого фонда О.Н.Чубаровой, инженер по ремонту А.И.Шмелёва, в присутствии собственников жилых помещений многоквартирного дома №69, д.Богданино, Ферзиковского р-на. Калужской обл.

на основании общего осмотра составили настоящий акт с перечнем выполненных работ:

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимое оборудование и материалы	Примечание
1	Прочистка инженерных коммуникаций.	м/п	23 м/п		
2	Частичная изоляция трубопровода системы хвс	м/п	6 м/п	трубоизоляция	
3	Очистка подвального помещения от бытового и строительного мусора	м2	54м2		

Техник: Евсеева С. И.
(подпись)

Начальник жилого фонда: Чубарова О.Н.
(подпись)

Инженер по ремонту: Шмелёв А.И.
(подпись)

Собственник жилого помещения: ГусакOVA O.B
(подпись)

Собственник жилого помещения: Салодухина A.I
(подпись)

Собственник жилого помещения: Новосильцев A.B
(подпись)

Собственник жилого помещения: _____
(подпись)